



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

**Nombre de la Estacion:** HUAURA  
**Nombre de Localidad:** VEGUETA  
**Fecha:** 13/07/2026 - 13/07/2026  
**Dirección:** CA PANAMERICANA NORTE KM159 - CERRO PRIMAVERA  
**ID site:** LI0400  
**CRQ:** CRQ00000985111

## Sticker Año mantenimiento



## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |