



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 13/07/2026 - 13/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000098513

Sticker Año mantenimiento



13/07/2026
11°15'23.334"S 77°20'19.458"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General