



REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: AMIRALLA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AMIRALLA
ID site: LI5730
CRQ: CRQ000000098604

Sticker Año mantenimiento



14/07/2026
10°57'29.523"S 77°36'59.409"W
LI5730 AMIRALLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección
-
Latitud
S 10°57'30.17772"
Longitud
W 77°36'59.64336"
Distancia
6 m


Fecha
14/07/26 10:58 a. m.
Altitud
108 m a.s.l

EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO


ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



DURANTE



DESPUES




CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


ANTES



DURANTE



DESPUES




VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES

DURANTE

DESPUES





MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC