




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 13/07/2026 - 13/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000095276

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/07/2026 11°15'23.334"S 77°20'19.349"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.408"S 77°20'19.472"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.361"S 77°20'19.391"W LIS408 DON ALBERTO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/07/2026 11°15'23.442"S 77°20'19.250"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.545"S 77°20'19.363"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.408"S 77°20'19.322"W LIS408 DON ALBERTO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/07/2026 11°15'23.384"S 77°20'19.264"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.535"S 77°20'19.348"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.484"S 77°20'19.348"W LIS408 DON ALBERTO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/07/2026 11°15'23.641"S 77°20'19.341"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.604"S 77°20'19.341"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'23.297"S 77°20'19.575"W LIS408 DON ALBERTO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
13/07/2026 11°15'24.311"S 77°20'20.829"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'24.311"S 77°20'20.829"W LIS408 DON ALBERTO	13/07/2026 11°15'24.311"S 77°20'20.829"W LIS408 DON ALBERTO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

