



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: DON ALBERTO
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 13/07/2026 - 13/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO DON ALBERTO
ID site: LI5408
CRQ: CRQ000000098513

Sticker Año mantenimiento




13/07/2026
11°15'23.47"S 77°20'19.297"W
LI5408 DON ALBERTO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



13/07/2026
11°15'23.263"S 77°20'19.414"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



13/07/2026
11°15'23.563"S 77°20'19.320"W
LI5408 DON ALBERTO


DESPUES



13/07/2026
11°15'23.296"S 77°20'19.294"W
LI5408 DON ALBERTO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



13/07/2026
11°15'23.514"S 77°20'18.915"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE



13/07/2026
11°15'23.970"S 77°20'21.496"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



13/07/2026
11°15'23.075"S 77°20'18.326"W
LI5408 DON ALBERTO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




13/07/2026
11°15'23.004"S 77°20'18.915"W
LI5408 DON ALBERTO

DURANTE




13/07/2026
11°15'23.243"S 77°20'18.992"W
LI5408 DON ALBERTO

DESPUES



13/07/2026
11°15'23.004"S 77°20'18.915"W
LI5408 DON ALBERTO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales