



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PALPAS
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 14/07/2026 - 14/07/2026
Dirección: Centro Poblado PALPAS
ID site: 1503040020
CRQ: CRQ000000098627

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



14/07/2026
10°30'12.786"S 77°05'36.991"W
1503040020 PALPAS

FOTO 2



Dirección
Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 10°30'12.71531"
Longitud W 77°5'37.0764"
Fecha 14/7/2026 10:36 p. m.
Altitud 3708 yd a.s.l
Distancia 4 yd

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



14/07/2026
10°30'12.786"S 77°05'36.991"W
1503040020 PALPAS

FOTO 4

Foto tomada del NOC



14/07/2026
10°30'12.786"S 77°05'36.991"W
1503040020 PALPAS

FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	14-07-2026
Nombre de la localidad:	PALPAS
ID:	1503040020
Nombre de autoridad local:	Pedro Cueva Rojas
Nombre responsable de mantenimiento:	Edgar de Pineda Aguirre
Energía AC/DC/AA	Estado
Alcornoque	N/A
Voltage AC	N/A
Requisitos	N/A
Voltage de Baterías	N/A
Caracteres de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batería	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	N/A
Alimentación Equipa	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipo BRU, Router o HW	N/A
Carpetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Alimentación	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
SWAN cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Clase Clavos	N/A
Terminales	N/A
Llaves	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreto	N/A
Interrupción de agua	N/A
Estado de Muro/Torre	N/A
Autoconexión/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de uso	N/A

14/07/2026
10°30'12.786"S 77°05'36.991"W
1503040020 PALPAS

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

