



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: TAURIPAMPA
Nombre de Localidad: TAURIPAMPA
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Direccion: Centro Poblado TAURIPAMPA
ID site: 1510290001
CRQ: CRQ000000099038

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	15/07/2026
Nombre de la localidad:	TAURIPAMPA
ID:	1510290001
Nombre de autoridad local:	Hoschun Taflo Soriano
Nombre responsable de mantenimiento:	Hoschun Taflo Soriano
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea Eléctrica	Verificar el estado de transformadores
Volaje AC	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Refrigeradores	Verificar el buen funcionamiento de los refrigeradores
Voltaje de Baterías	Probar el buen estado de las baterías
Tableros de Distribución	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Aire Acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores Termomagnéticos	Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	Probar todos los luminarias del site
Luminarias	Probar el buen funcionamiento
Luz de Bataye	Probar el buen funcionamiento
SUPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Mantenimiento en Subestaciones	Estado
Equipos RMU, Router o RVN	Verificar el buen estado de equipos
Tableros eléctricos	Verificar el buen estado de las tarjetas eléctricas
Cables	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables
Aterramiento	Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	Estado
Conectores	Verificar estado de conectores RMU y ODU
Cables	Verificar estado de cables de las RMU y ODU
Antenas	Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje
WLAN cables	Medir el WLAN mediante software eNload
Seguridad Física Interior	Estado
Clase Eléctrica	Verificar correcto funcionamiento
Tegisteria	Verificar el buen funcionamiento de la sectora
Cámara	Revisión de aspección y anclajes de la cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de Humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y portones	Verificar el estado de puertas portones y cerraduras
Concertina	Verificar el estado de la Concertina
Filtración de agua	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Monopolo/Torre	Inspeccionar el estado de estructuras
Anticipación Torre Verificada	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	
Límite a general al site	

15/07/2026
12°37'02.415"S 76°09'51.852"W
1510290001 TAURIPAMPA

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

