




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000098500

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°30'08.980"S 77°14'09.491"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'08.996"S 77°14'09.534"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.059"S 77°14'09.662"W L5819 EL TREBOL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°30'04.262"S 77°14'09.824"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.261"S 77°14'09.871"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.221"S 77°14'09.762"W L5819 EL TREBOL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°30'04.131"S 77°14'09.824"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.131"S 77°14'09.824"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.131"S 77°14'09.824"W L5819 EL TREBOL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°30'08.914"S 77°14'09.824"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'08.937"S 77°14'09.861"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.108"S 77°14'09.908"W L5819 EL TREBOL
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/07/2026 11°30'01.949"S 77°14'09.882"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'02.058"S 77°14'09.873"W L5819 EL TREBOL	 15/07/2026 11°30'04.370"S 77°14'09.636"W L5819 EL TREBOL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

