




# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


**Nombre de la Estacion:** COTO  
**Nombre de Localidad:** VEINTISIETE DE NOVIEMBRE  
**Fecha:** 15/07/2026 - 15/07/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO COTO  
**ID site:** LI5168  
**CRQ:** CRQ000000098922

## Sticker Año mantenimiento



15/07/2026  
11°12'23.047"S 76°46'25.748"W  
LI5168 COTO

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |