



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: HUANCAPON
Nombre de Localidad: HUANCAPON
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANCAPON
ID site: LI4188
CRQ: CRQ000000098609

Sticker Año mantenimiento




15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

DURANTE



15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

DESPUES



15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

DURANTE



15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON


DESPUES



15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

DURANTE



15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON

DESPUES



15/07/2026
10°32'54.193"S 77°06'43.274"W
LI4188 HUANCAPON



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales