



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CALETA VIDAL
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: CP CALETA VIDAL
ID site: LI3524
CRQ: CRQ000000102949

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 10°51'07.999"S 77°42'09.834"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'08.055"S 77°42'09.981"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°50'52.527"S 77°41'36.724"W L13524 CALETA VIDAL
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 10°51'07.104"S 77°42'10.891"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'11.104"S 77°42'10.891"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'07.877"S 77°42'10.891"W L13524 CALETA VIDAL
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 10°51'06.857"S 77°42'09.834"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'07.142"S 77°42'10.013"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'07.143"S 77°42'10.121"W L13524 CALETA VIDAL
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 10°51'15.800"S 77°42'06.913"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'12.800"S 77°42'07.837"W L13524 CALETA VIDAL	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/07/2026 10°51'15.800"S 77°42'06.913"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'12.800"S 77°42'07.837"W L13524 CALETA VIDAL	 21/07/2026 10°51'20.265"S 77°42'01.959"W L13524 CALETA VIDAL


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

