




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Transmisión

**Nombre de la Estacion:** SEGUNDO POLO  
**Nombre de Localidad:** SAN JUAN DE MIRAFLORES  
**Fecha:** 21/07/2026 - 21/07/2026  
**Dirección:** JR AYABACA 135-137  
**ID site:** LI0719  
**CRQ:** CRQ000000103020

### Sticker Año mantenimiento




### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### EQUIPOS BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETEADO

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



### TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



### CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE TRANSMISION

| Transporte         | Estado |                                                               |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Equipo Router o MW | OK     | Verificar el buen estado del equipo de Transmisión            |
| Cable              | OK     | Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red |
| Cable              | OK     | Verificar etiquetado y codificación de los cables de red      |
| Aterramiento       | OK     | Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema     |
| Sistema            | OK     | Limpieza general                                              |