




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización Tipo Mochila

Nombre de la Estacion: SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: 21/07/2026
Direccion: JR AYABACA 135-137
ID site: LI0719
CRQ: CRQ000000103020

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

DURANTE

DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Parámetros	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje, corriente, temperatura y presiones de refrigerante
Operatividad	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Estado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Control	OK	Prueba de gestión y alarmas
Control	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control
Serpentines	OK	Limpieza de serpentín de unidad condensadora y evaporadora con agua y/o aire a presión
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Limpieza	OK	Limpieza de bandeja de condensado y tubería de drenaje con producto químico
Limpieza	OK	Verificación de estado de filtros de alta eficiencia y cambio si amerita
Limpieza	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales