




REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: AYAVIRI
Nombre de Localidad: AYAVIRI
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO AYAVIRI
ID site: LI5611
CRQ: CRQ000000102975

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
N/A	N/A	N/A	N/A
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	MEDIA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 3
N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION	RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD	
N/A	N/A	N/A	N/A
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES	CLIMATIZACION AA	
N/A	N/A	N/A	N/A