



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUAMPARA
Nombre de Localidad: HUAMPARA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUAMPARA
ID site: LI5624
CRQ: CRQ000000103025

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 12°21'39.308"S 76°09'53.517"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.268"S 76°09'53.510"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.284"S 76°09'53.612"W LI5624 HUAMPARA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 12°21'39.101"S 76°09'53.766"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.265"S 76°09'53.590"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.158"S 76°09'53.651"W LI5624 HUAMPARA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 12°21'39.212"S 76°09'53.688"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.230"S 76°09'53.690"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.219"S 76°09'53.684"W LI5624 HUAMPARA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 12°21'39.144"S 76°09'53.614"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.184"S 76°09'53.600"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.101"S 76°09'53.600"W LI5624 HUAMPARA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 12°21'39.124"S 76°09'53.677"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.265"S 76°09'53.590"W LI5624 HUAMPARA	 22/07/2026 12°21'39.219"S 76°09'53.684"W LI5624 HUAMPARA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A