



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: HUAMPARA
Nombre de Localidad: HUAMPARA
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAMPARA
ID site: LI5624
CRQ: CRQ000000103025

Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

DURANTE



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

DESPUES



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

DURANTE



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

DESPUES



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

DURANTE



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

DESPUES



22/07/2026
12°21'39.753"S 76°09'53.563"W
LI5624 HUAMPARA

REVISION DEL ESTADO DE LA PUERTA



FOTOS DEL EQUIPAMIENTO EN INTERIOR DEL GABINETE



CHECKLIST - OBRA CIVIL

Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General