



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: LAMPIAN
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Direccion: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000102970


Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°14'25.225"S 76°50'04.571"W
LI1186 LAMPIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°14'25.34194"
Longitud
W 76°50'04.66866"
Distancia
4 yd
Fecha
22/7/2026 16:38
Altitud
3007 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



22/07/2026
11°14'25.193"S 76°50'04.764"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.183"S 76°50'04.818"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.294"S 76°50'04.793"W
LI1186 LAMPIAN

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



22/07/2026
11°14'25.122"S 76°50'04.869"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.300"S 76°50'04.786"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.321"S 76°50'04.773"W
LI1186 LAMPIAN

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



22/07/2026
11°14'25.321"S 76°50'04.864"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.321"S 76°50'04.864"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.104"S 76°50'04.851"W
LI1186 LAMPIAN



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General