




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LAMPIAN
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000102970

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 11°14'25.261"S 76°50'04.549"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.175"S 76°50'04.512"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.215"S 76°50'04.505"W L1186 LAMPIAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 11°14'25.007"S 76°50'04.695"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.007"S 76°50'04.695"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.010"S 76°50'04.750"W L1186 LAMPIAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 11°14'25.007"S 76°50'04.695"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.045"S 76°50'04.627"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.010"S 76°50'04.750"W L1186 LAMPIAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 11°14'25.027"S 76°50'04.690"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.295"S 76°50'04.377"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.417"S 76°50'04.885"W L1186 LAMPIAN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 22/07/2026 11°14'25.056"S 76°50'04.695"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.056"S 76°50'04.695"W L1186 LAMPIAN	 22/07/2026 11°14'25.056"S 76°50'04.695"W L1186 LAMPIAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

