




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: LAMPIAN
Nombre de Localidad: LAMPIAN
Fecha: 22/07/2026 - 22/07/2026
Dirección: DENTRO DE LOS DOMINIOS DE LA CC DE CHANCHAPILCA
ID site: LI1186
CRQ: CRQ000000102970


Sticker Año mantenimiento



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°14'25.34194"
Longitud
W 76°50'04.66866"
Distancia
4 yd
Fecha
22/7/2026 16:38
Altitud
3007 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

DURANTE



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

DESPUES



22/07/2026
11°14'25.268"S 76°50'04.650"W
LI1186 LAMPIAN

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A

N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES

DURANTE

DESPUES





FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES

DURANTE

DESPUES



LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES

DURANTE

DESPUES



TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 11°16'10.756"S 76°48'58.779"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'24.988"S 76°50'08.172"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.575"S 76°50'04.168"W LIMB6 LAMPAN

TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 11°14'25.288"S 76°50'04.584"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.588"S 76°50'04.582"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.575"S 76°50'04.168"W LIMB6 LAMPAN

GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 11°14'25.288"S 76°50'04.584"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.588"S 76°50'04.582"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.575"S 76°50'04.168"W LIMB6 LAMPAN

GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/07/2026 11°14'25.288"S 76°50'04.584"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.588"S 76°50'04.582"W LIMB6 LAMPAN	 22/07/2026 11°14'25.575"S 76°50'04.168"W LIMB6 LAMPAN

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general