



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** MEDIO\_MUNDO\_FITEL  
**Nombre de Localidad:** VEGUETA  
**Fecha:** 23/07/2026 - 23/07/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO MEDIO MUNDO  
**ID site:** LI5414  
**CRQ:** CRQ000000103009

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

### CRITICIDAD

### MEDIA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

### PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

### CRITICIDAD

### MEDIA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3



N/A

N/A

### CORCETINA OXIDADA

### CRITICIDAD

### MEDIA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3



N/A

|                                    |                                  |                      |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| CONCRETO DESPRENDIDO               |                                  | CRITICIDAD           | BAJA                             |
| FOTO 1                             | FOTO 2                           |                      | FOTO 3                           |
| N/A                                |                                  | N/A                  |                                  |
| BASES DE TORRES CON FISURAS        |                                  | CRITICIDAD           | BAJA                             |
| FOTO 1                             | FOTO 2                           |                      | FOTO 3                           |
| N/A                                |                                  | N/A                  |                                  |
| TORRE OXIDADA                      |                                  | CRITICIDAD           | BAJA                             |
| FOTO 1                             | FOTO 2                           |                      | FOTO 3                           |
| N/A                                |                                  | N/A                  |                                  |
| OTRAS OBSERVACIONES                |                                  |                      |                                  |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION |                      | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |
| N/A                                |                                  | N/A                  |                                  |
| TORRES                             |                                  | SPAT / OBRAS CIVILES | CLIMATIZACION AA                 |
| N/A                                |                                  | N/A                  |                                  |