




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: IRRIGACION SANTA ROSA
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 25/07/2026 - 25/07/2026
Direccion: AH 9 DE OCTUBRE CP IRRIGACION SANTA ROSA CERRO GAMBOA
ID site: LI1225
CRQ: CRQ000000103008

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/07/2026 11°13'50.900"S 77°24'51.435"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.064"S 77°24'51.308"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.161"S 77°24'51.155"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/07/2026 11°13'51.158"S 77°24'51.135"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.013"S 77°24'51.347"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.074"S 77°24'51.222"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/07/2026 11°13'50.900"S 77°24'51.435"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.013"S 77°24'51.347"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.891"S 77°24'51.475"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/07/2026 11°13'51.115"S 77°24'51.250"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'51.271"S 77°24'51.197"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 25/07/2026 11°13'50.604"S 77°24'51.575"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.789"S 77°24'51.545"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA	 25/07/2026 11°13'50.762"S 77°24'51.258"W LI1225 IRRIGACION SANTA ROSA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

