



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estación: SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: 26/07/2026 - 26/07/2026
Dirección: JR AYABACA 135-137
ID site: LI0719
CRQ: CRQ000000103020

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	26-07-2026
Nombre de la localidad:	San Juan de Miraflores
ID:	LI0719
Nombre de autoridad local:	ROBERTO CASAS
Nombre responsable de mantenimiento:	Claró
Energía AC-DC-AA-GE	Estado
Linea Eléctrica	OK
Grupo Electrógeno	OK
Voltaje AC	OK
Rectificadores	OK
Voltaje de Baterías	OK
UPS	OK
Voltaje de baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interrupción termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batayá	OK
SPAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Seguridad y Video Vigilancia	Estado
Chapa Eléctrica	OK
Tejadero	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Sistema de Video Vigilancia	OK
Detección y Supresión de Incendios	OK
Otros Civiles	Estado
Estado de puertas y paredes	OK
Concertina	OK
Filtración de agua	OK
Limpieza general de site	OK

Nombre de autoridad local: ROBERTO CASAS L13A
Código QR: 4013082
Fecha: 26/07/2026
12°09'30.666"S 76°58'46.027"W
LI0719 SEGUNDO POLO

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	26-07-2026
Nombre de la localidad:	San Juan de Miraflores
ID:	LI0719
Nombre de autoridad local:	ROBERTO CASAS
Nombre responsable de mantenimiento:	Claró
Energía AC-DC-AA-GE	Estado
Linea Eléctrica	OK
Grupo Electrógeno	OK
Voltaje AC	OK
Rectificadores	OK
Voltaje de Baterías	OK
UPS	OK
Voltaje de baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interrupción termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batayá	OK
SPAT	OK
Sistema de Puesta a Tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Seguridad y Video Vigilancia	Estado
Chapa Eléctrica	OK
Tejadero	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Sistema de Video Vigilancia	OK
Detección y Supresión de Incendios	OK
Otros Civiles	Estado
Estado de puertas y paredes	OK
Concertina	OK
Filtración de agua	OK
Limpieza general de site	OK

Nombre de autoridad local: ROBERTO CASAS L13A
Código QR: 4013082
Fecha: 26/07/2026
12°09'30.690"S 76°58'46.201"W
LI0719 SEGUNDO POLO