




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


**Nombre de la Estacion:** LA UNION BAJA  
**Nombre de Localidad:** SAYAN  
**Fecha:** 29/07/2026 - 29/07/2026  
**Direccion:** CP LA UNION MZ B LT 11  
**ID site:** LI5403  
**CRQ:** CRQ000000105474

### Sticker Año mantenimiento



29/07/2026  
11°11'43.602"S 77°26'54.048"W  
LI5403 LA UNION BAJA

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES







| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |