



REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

Nombre de la Estacion: JECUAN
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/08/2026 - 14/08/2026
Direccion: CP JECUAN
ID site: LI4944
CRQ: CRQ000000113136

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
CORCERTINA OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	

CONCRETO DESPRENDIDO		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
BASES DE TORRES CON FISURAS		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
			
TORRE OXIDADA		CRITICIDAD	BAJA
FOTO 1	FOTO 2		FOTO 3
N/A		N/A	
OTRAS OBSERVACIONES			
SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA	SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION		RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD
N/A		N/A	
TORRES	SPAT / OBRAS CIVILES		CLIMATIZACION AA
N/A		N/A	