



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 17/08/2026 - 17/08/2026
Dirección: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000114219

Sticker Año mantenimiento




17/08/2026
10°47'55.193"S 77°43'48.931"W
LI0394 SUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



17/08/2026
10°47'55.166"S 77°43'48.915"W
LI0394 SUPE

DURANTE



17/08/2026
10°47'55.166"S 77°43'48.915"W
LI0394 SUPE

DESPUES



17/08/2026
10°47'55.264"S 77°43'48.931"W
LI0394 SUPE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



17/08/2026
10°47'55.153"S 77°43'48.888"W
LI0394 SUPE

DURANTE



17/08/2026
10°47'55.154"S 77°43'48.983"W
LI0394 SUPE


DESPUES



17/08/2026
10°47'55.274"S 77°43'48.933"W
LI0394 SUPE


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




17/08/2026
10°47'55.153"S 77°43'48.888"W
LI0394 SUPE

DURANTE



17/08/2026
10°47'55.154"S 77°43'48.983"W
LI0394 SUPE

DESPUES



17/08/2026
10°47'55.274"S 77°43'48.933"W
LI0394 SUPE

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos