



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 17/08/2026 - 17/08/2026
Dirección: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000114219

Sticker Año mantenimiento




17/08/2026
10°47'55.211"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

DURANTE



18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

DESPUES



18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

DURANTE



18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

DESPUES



18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



18/08/2026
10°47'55.224"S 77°43'51.523"W
LI0394 SUPE

DURANTE




18/08/2026
10°47'55.168"S 77°43'51.637"W
LI0394 SUPE

DESPUES



18/08/2026
10°47'55.291"S 77°43'51.604"W
LI0394 SUPE

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC