




## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** CATAHUASI  
**Nombre de Localidad:** CATAHUASI  
**Fecha:** 11/09/2026 - 11/09/2026  
**Dirección:** CATAHUASI YAUYS LIMA  
**ID site:** LI1540  
**CRQ:** CRQ000000127892

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS

### CRITICIDAD

### BAJA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

### PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA

### CRITICIDAD

### BAJA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3



### CORCETINA OXIDADA

### CRITICIDAD

### BAJA

#### FOTO 1

#### FOTO 2

#### FOTO 3

N/A

N/A

N/A

|                                    |                                                                                      |                                  |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| CONCRETO DESPRENDIDO               |                                                                                      | CRITICIDAD                       | BAJA   |
| FOTO 1                             | FOTO 2                                                                               |                                  | FOTO 3 |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |
| BASES DE TORRES CON FISURAS        |                                                                                      | CRITICIDAD                       | BAJA   |
| FOTO 1                             | FOTO 2                                                                               |                                  | FOTO 3 |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |
| TORRE OXIDADA                      |                                                                                      | CRITICIDAD                       | BAJA   |
| FOTO 1                             | FOTO 2                                                                               |                                  | FOTO 3 |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |
| OTRAS OBSERVACIONES                |                                                                                      |                                  |        |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                     | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD |        |
| N/A                                |  | N/A                              |        |
| TORRES                             | SPAT / OBRAS CIVILES                                                                 | CLIMATIZACION AA                 |        |
| N/A                                | N/A                                                                                  |                                  | N/A    |