




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/09/2026 - 14/09/2026
Direccion: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000129832

Sticker Año mantenimiento




14/09/2026
11°30'03.996"S 77°14'02.840"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



14/09/2026
11°30'04.021"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'03.842"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES




14/09/2026
11°30'03.842"S 77°14'02.905"W
LI5819 EL TREBOL

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC