




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/09/2026 - 14/09/2026
Direccion: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000128932

Sticker Año mantenimiento




14/09/2026
11°30'04.116"S 77°14'02.906"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




14/09/2026
11°30'08.257"S 77°14'04.777"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'08.318"S 77°14'04.896"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'08.397"S 77°14'04.784"W
LI5819 EL TREBOL

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



14/09/2026
11°30'08.397"S 77°14'04.784"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'08.419"S 77°14'05.809"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'08.429"S 77°14'05.837"W
LI5819 EL TREBOL

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



14/09/2026
11°30'08.429"S 77°14'05.837"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'08.429"S 77°14'05.837"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'08.429"S 77°14'05.837"W
LI5819 EL TREBOL



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales