




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUASCOY
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 16/09/2026 - 16/09/2026
Direccion: SANTA CRUZ DE CORMO
ID site: LI5148
CRQ: CRQ000000128859

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/09/2026 11°16'49.189"S 76°48'24.206"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.230"S 76°48'24.492"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'48.991"S 76°48'24.489"W UB148 HUASCOY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/09/2026 11°16'49.126"S 76°48'24.261"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.130"S 76°48'24.441"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.070"S 76°48'24.428"W UB148 HUASCOY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/09/2026 11°16'49.221"S 76°48'24.423"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.022"S 76°48'24.410"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.040"S 76°48'24.493"W UB148 HUASCOY
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/09/2026 11°16'49.124"S 76°48'24.409"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'48.614"S 76°48'24.421"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.193"S 76°48'24.288"W UB148 HUASCOY
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
16/09/2026 11°16'48.809"S 76°48'24.229"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.052"S 76°48'24.141"W UB148 HUASCOY	16/09/2026 11°16'49.230"S 76°48'24.492"W UB148 HUASCOY

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

