




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUASCOY
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 16/09/2026 - 16/09/2026
Direccion: SANTA CRUZ DE CORMO
ID site: LI5148
CRQ: CRQ000000128859

Sticker Año mantenimiento



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

DURANTE



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

DESPUES



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

DURANTE



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

DESPUES



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

DURANTE



16/09/2026
11°16'49.403"S 76°45'24.313"W
LI5148 HUASCOY

DESPUES




16/09/2026
11°16'49.199"S 76°45'24.351"W
LI5148 HUASCOY

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC