




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PUÑON
Nombre de Localidad: CHECRAS
Fecha: 16/09/2026 - 16/09/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PUÑON
ID site: LI5303
CRQ: CRQ000000130257

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/09/2026 10°54'49.913"S 76°51'00.826"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'50.001"S 76°51'00.961"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.719"S 76°51'00.941"W LISBOA PUÑON
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/09/2026 10°54'49.808"S 76°51'00.827"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.821"S 76°51'00.707"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.779"S 76°51'00.827"W LISBOA PUÑON
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/09/2026 10°54'49.708"S 76°51'00.787"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.649"S 76°51'00.859"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.708"S 76°51'00.787"W LISBOA PUÑON
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/09/2026 10°54'49.740"S 76°51'00.967"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.719"S 76°51'00.887"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.799"S 76°51'00.887"W LISBOA PUÑON
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 16/09/2026 10°54'49.801"S 76°51'00.847"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.801"S 76°51'00.847"W LISBOA PUÑON	 16/09/2026 10°54'49.784"S 76°51'00.547"W LISBOA PUÑON

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

