



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Dirección: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000132737

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG	 21/09/2026 10°42'48.324"S 77°42'51.824"W LIS253 POTAG

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general