




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: POTAO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Direccion: CP POTAO
ID site: LI5753
CRQ: CRQ000000132737

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 10°42'48.296"S 77°44'31.971"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.388"S 77°44'31.968"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.351"S 77°44'31.965"W LI5753 POTAO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 10°42'48.280"S 77°44'31.742"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.388"S 77°44'31.968"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.418"S 77°44'31.997"W LI5753 POTAO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 10°42'48.248"S 77°44'31.702"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.433"S 77°44'31.811"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.449"S 77°44'31.913"W LI5753 POTAO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 10°42'48.218"S 77°44'31.629"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.388"S 77°44'31.819"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.150"S 77°44'31.573"W LI5753 POTAO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 10°42'48.381"S 77°44'32.164"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.462"S 77°44'32.145"W LI5753 POTAO	 21/09/2026 10°42'48.285"S 77°44'31.910"W LI5753 POTAO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

