



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ00000132676

Sticker Año mantenimiento




21/09/2026
12°27'24.339"S 75°48'43.012"W
LI5631 HUANTAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



21/09/2026
12°27'24.852"S 75°48'43.334"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.436"S 75°48'43.167"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.920"S 75°48'42.217"W
LI5631 HUANTAN

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



21/09/2026
12°27'24.662"S 75°48'43.585"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'23.961"S 75°48'43.465"W
LI5631 HUANTAN


DESPUES



21/09/2026
12°27'24.620"S 75°48'43.221"W
LI5631 HUANTAN

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



21/09/2026
12°27'24.662"S 75°48'43.585"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'23.757"S 75°48'43.465"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.620"S 75°48'43.221"W
LI5631 HUANTAN



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General