




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000132776

Sticker Año mantenimiento




21/09/2026
12°27'24.712"S 75°48'43.330"W
LI5631 HUANTAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




21/09/2026
12°27'24.712"S 75°48'43.330"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.956"S 75°48'43.220"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.956"S 75°48'43.220"W
LI5631 HUANTAN

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/09/2026
12°27'24.788"S 75°48'43.186"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.888"S 75°48'43.186"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES



21/09/2026
12°27'24.888"S 75°48'43.186"W
LI5631 HUANTAN


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/09/2026
12°27'24.730"S 75°48'43.186"W
LI5631 HUANTAN

DURANTE



21/09/2026
12°27'24.721"S 75°48'42.883"W
LI5631 HUANTAN

DESPUES




21/09/2026
12°27'24.810"S 75°48'43.637"W
LI5631 HUANTAN

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC