




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: HUANTAN
Nombre de Localidad: HUANTAN
Fecha: 21/09/2026 - 21/09/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUANTAN
ID site: LI5631
CRQ: CRQ000000132676

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1







FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 12°27'23.436"S 75°48'41.736"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'24.957"S 75°48'42.306"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'23.664"S 75°48'41.896"W L15631 HUANTAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 12°27'21.869"S 75°48'41.343"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'21.661"S 75°48'41.531"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'22.691"S 75°48'39.817"W L15631 HUANTAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 12°27'22.594"S 75°48'42.996"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'22.691"S 75°48'41.531"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'22.691"S 75°48'39.817"W L15631 HUANTAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 12°27'23.947"S 75°48'42.405"W L15631 HUANTAN	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/09/2026 12°27'24.639"S 75°48'43.064"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'24.940"S 75°48'43.064"W L15631 HUANTAN	 21/09/2026 12°27'21.774"S 75°48'43.064"W L15631 HUANTAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A