# REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

| | |
|---|---|
| ***Nombre de la Estacion:*** | **HUANDARO** |
| ***Nombre de Localidad:*** | **SUMBILCA** |
| ***Fecha:*** | **28/03/2026 - 28/03/2026** |
| ***Direccion:*** | **CENTRO POBLADO HUANDARO** |
| ***ID site:*** | **LI5160** |
| ***CRQ:*** | **CRQ000000040437** |

| FOTO 1 | Referencia Localidad (Letrero,Otro) | FOTO 2 | Referencia Local (Municipalidad, Otro) |
|---|---|---|---|

N/A

| FOTO 3 | Persona Local que firma el Acta | FOTO 4 | Foto tomada del NOC |
|---|---|---|---|

| FOTO 5 | Foto del Acta firmada | FOTO 6 | Foto del Acta dentro del Gabinete |
|---|---|---|---|



FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO

| | |
|---|---|
| Fecha de realización | 28-03-2026 |
| Nombre de la localidad | HUANDARO |
| Nombre de autoridad localidad: | LI5160 |
| Nombre responsable de mantenimiento: | Antonio Rodriguez Porotto Perez Rosas |

| | Estado | |
|---|---|---|
| Energía AC-DC-AA | | |
| Línea Eléctrica | OK | Verificar el estado de transformadores |
| Voltaje AC | OK | Verificar que los valores de voltaje estén en el rango |
| Rectificadores | OK | Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores |
| Voltaje de Baterías | OK | Probar el buen estado de las baterías |
| Tableros de Distribución | OK | Verificar el estado de los tableros de Distribución |
| Aire Acondicionado | OK | Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado |
| Interruptores termomagnéticos | OK | Verificar el buen estado de los interruptores |
| Conductores eléctricos | OK | Verificar el buen estado de los conductores eléctricos |
| Conectores y terminales | OK | Observar el buen estado de los conectores y terminales |
| Luminarias | OK | Probar todas las luminarias del site |
| Luz de Balizaje | OK | Probar el buen funcionamiento |
| SPAT | | |
| Sistema de Puesta a Tierra | OK | Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables |
| Aterramiento Equipos | OK | Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra |

| Mantenimiento en Gabinetes | Estado | |
|---|---|---|
| Equipos BBU, Router o MW | OK | Verificar el buen estado de equipos |
| Tarjetas electrónicas | OK | Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas |
| Cables | OK | Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables |
| Aterramiento | OK | Verificación y ajuste de aterramiento |
| Sistema Radiante | | |
| Conectores | OK | Verificar estado de conectores RRU y ODU |
| Cables | OK | Verificar estado de cables de las RRU y ODU |
| Antenas | OK | Verificar conectores y estado de antenas y bits de anclaje |
| VSWR cables | OK | Medir el VSWR mediante Software eNodeB |

| | Estado | |
|---|---|---|
| Seguridad Física interior | | |
| Chapa Eléctrica | OK | Verificar correcto funcionamiento |
| Tarjetería | OK | Verificar el buen funcionamiento de la lectora |
| Cámara | OK | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara |
| Grabador de Video | OK | Verificar grabación local |
| Sensor de Humo | OK | Revisión estado del sensor de Humo |

| | Estado | |
|---|---|---|
| Obras civiles – Seguridad Exterior | | |
| Estado de Puertas y paredes | OK | Verificar el estado de puertas paredes y cerraduras |
| Concertina | OK | Verificar el estado de la Concertina |
| Filtración de agua | OK | Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes |
| Estado de Monopolo/Torre Autosoportada/Torre Ventada | OK | Inspeccionar el estado de estructuras |
| Cable de vida | OK | Inspeccionar el buen estado del cable de vida |
| Limpieza general de site | OK | |

Firma autoridad local
Nombre: Antonio Rodriguez P
Cargo: El Tesorero
DNI: 16012428

Firma Responsable Claro
Nombre: Jesus Rosas
Cargo: Técnico de Rf
DNI: 44259620