

16/06/2026

12°00'03.871"S 76°28'31.617"W

LI5194 SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA

VISTA PANORAMICA DEL SITE

16/06/2026

12°00'04.591"S 76°28'31.388"W

LI5194 SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LBT

Monofásica

No visible

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

219

50

OK

12

16/06/2026

12°00'03.894"S 76°28'31.832"W

LI5194 SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

Huawei

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Huawei

MTS9000A

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLVD/LLVD(VDC):

Huawei

51

12.7

43

47

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

OK

R4050

2

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomía (Hr):

OK

3

49

Huawei

ESM-48150A1

150

35.8

16/06/2026

12°00'03.894"S 76°28'31.832"W

LI5194 SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA

Rectificador 1

16/06/2026

12°00'03.894"S 76°28'31.462"W

LI5194 SAN_ANDRES_DE_TUPICOCHA

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

0

0

1

0

0



V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

5900

OK

OK

Estado: OK





Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1

VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK



VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: No visible
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: N/A
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: Parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.41
Topologia : Malla



Resistencia de SPAT




Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Paredes y columnas con problemas de pintura

N/A

Observacion 1