




## REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: LA VILLA  
Nombre de Localidad: SAYAN  
Fecha: 24/07/2026 - 24/07/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO LA VILLA  
ID site: LI5404  
CRQ: CRQ000000103004

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



### LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



| SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX) |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |
|               |    |    |
| 24/07/2026<br>11°13'54.911"S 77°22'36.004"W<br>LIS404 LA VILLA                                | 24/07/2026<br>11°13'54.965"S 77°22'36.303"W<br>LIS404 LA VILLA                       | 24/07/2026<br>11°13'55.033"S 77°22'36.060"W<br>LIS404 LA VILLA                        |
| ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |
|               |    |    |
| 24/07/2026<br>11°13'54.883"S 77°22'36.004"W<br>LIS404 LA VILLA                                | 24/07/2026<br>11°13'54.842"S 77°22'36.015"W<br>LIS404 LA VILLA                       | 24/07/2026<br>11°13'54.960"S 77°22'36.120"W<br>LIS404 LA VILLA                        |
| LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |
|              |   |   |
| 24/07/2026<br>11°13'54.925"S 77°22'36.044"W<br>LIS404 LA VILLA                                | 24/07/2026<br>11°13'54.912"S 77°22'36.044"W<br>LIS404 LA VILLA                       | 24/07/2026<br>11°13'54.893"S 77°22'36.030"W<br>LIS404 LA VILLA                        |
| LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |
|             |  |  |
| 24/07/2026<br>11°13'54.825"S 77°22'36.370"W<br>LIS404 LA VILLA                                | 24/07/2026<br>11°13'54.943"S 77°22'36.940"W<br>LIS404 LA VILLA                       | 24/07/2026<br>11°13'55.041"S 77°22'36.046"W<br>LIS404 LA VILLA                        |
| CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's                             |                                                                                      |                                                                                       |
| FOTO 1                                                                                        | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |
|             |  |  |
| 24/07/2026<br>11°13'55.281"S 77°22'36.146"W<br>LIS404 LA VILLA                                | 24/07/2026<br>11°13'55.281"S 77°22'36.146"W<br>LIS404 LA VILLA                       | 24/07/2026<br>11°13'55.281"S 77°22'36.146"W<br>LIS404 LA VILLA                        |

# GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



## REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



## TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3




**BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA**


**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**



**CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE**

**FOTO 1**



**FOTO 2**



**FOTO 3**

