




REPORTE FOTOGRÁFICO - Radio Frecuencia y Transporte

Nombre de la Estacion: PICOY
Nombre de Localidad: SANTA LEONOR
Fecha: 24/03/2026 - 24/03/2026
Direccion: AV LOS OLIVOS Y VIÑA ALTA
ID site: LI5684
CRQ: CRQ000000043164

Sticker Año mantenimiento



24/03/2026
10°55'47.322"S 76°44'34.284"W
LI5684 PICOY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



EQUIPO BBU, ROUTER O MW: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA Y SOPLETADO

ANTES



24/03/2026
10°55'47.358"S 76°44'34.554"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.358"S 76°44'34.554"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'47.352"S 76°44'34.428"W
LI5684 PICOY

AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES

ANTES



24/03/2026
10°55'47.082"S 76°44'34.717"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'47.280"S 76°44'34.717"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'46.152"S 76°44'34.428"W
LI5684 PICOY

CABLES: LIMPIEZA TECNICA Y ORDENAMIENTO DE CABLES

ANTES



24/03/2026
10°55'47.140"S 76°44'34.095"W
LI5684 PICOY

DURANTE



24/03/2026
10°55'46.656"S 76°44'35.095"W
LI5684 PICOY

DESPUES



24/03/2026
10°55'46.328"S 76°44'34.428"W
LI5684 PICOY

VERIFICACION Y AJUSTE DE ATERRAMIENTO

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES RRU

ANTES

DURANTE

DESPUES



VERIFICAR ESTADO DE CONECTORES Y CABLES ODU

ANTES

DURANTE

DESPUES





MEDIR EL VSWR MEDIANTE SOFTWARE

ANTES

DURANTE

DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE RADIO FRECUENCIA Y TRANSPORTE		
Sistema de Detección	Estado	
Router y/o Mw	OK	Verificar el buen estado del equipo de Transporte
	OK	Verificar operatividad de ODU (de aplicar)
	OK	Verificar soportes de RRU y/o ODU (de aplicar)
ENodeB	OK	Verificar VSWR mediante software
Tarjetas electrónicas	OK	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	OK	Verificar la limpieza técnica y el orden de los cables de red
	OK	Verificar etiquetado y codificación de los cables de red
Aterramiento	OK	Verificar Línea a tierra de todos los equipos del Sistema
Sistema	OK	Limpieza general
Pruebas Remotas	OK	Verificar gestión de los equipos desde el NOC