



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP QUICHAS
ID site: LI5097
CRQ: CRQ000000062672

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
10°34'26.685"S 76°46'6.676"W
LI5097 QUICHAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



04/05/2026
10°34'22.184"S 76°46'2.592"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'22.014"S 76°46'2.595"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'22.028"S 76°46'2.634"W
LI5097 QUICHAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



04/05/2026
10°34'22.009"S 76°46'2.632"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'22.030"S 76°46'2.712"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'21.99"S 76°46'2.64"W
LI5097 QUICHAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



04/05/2026
10°34'22.02"S 76°46'2.634"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.984"S 76°46'2.598"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'21.972"S 76°46'2.58"W
LI5097 QUICHAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos