




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: QUINCHES
Nombre de Localidad: QUINCHES
Fecha: 17/07/2026 - 17/07/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUINCHES
ID site: LI5641
CRQ: CRQ000000099028

Sticker Año mantenimiento



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa




Dirección
Jirón Simón Bolívar 269, Quinches 15665,
Departamento de Lima, Perú

Latitud
S 12°18'30.22168"
Longitud
W 76°08'36.90183"
Distancia
3 yd

Fecha
17/7/2026 7:56 a.m.
Altitud
3215 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

DURANTE



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES


DESPUES



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

DURANTE



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES


DESPUES



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

DURANTE



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

DESPUES



17/07/2026
12°18'28.840"S 76°08'35.018"W
LI5641 QUINCHES

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos