



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: SUPE
Nombre de Localidad: SUPE PUERTO
Fecha: 20/03/2026 - 20/03/2026
Direccion: AH LETICIA - CERRO LETICIA
ID site: LI0394
CRQ: CRQ000000041765

Sticker Año mantenimiento



20/03/2026
10°47'55.836"S 77°43'55.026"W
LI0394 SUPE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Supe Puerto 15162, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°47'54.71988"
Longitud
W 77°43'57.58212"
Distancia
89 m
Fecha
20/03/26 12:07 p. m.
Altitud
64 m a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



20/03/2026
10°47'55.832"S 77°43'54.837"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'55.832"S 77°43'54.837"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'55.958"S 77°43'54.917"W
LI0394 SUPE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



20/03/2026
10°47'56.786"S 77°43'54.937"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'55.774"S 77°43'54.719"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'55.784"S 77°43'54.733"W
LI0394 SUPE

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



20/03/2026
10°47'56.014"S 77°43'54.695"W
LI0394 SUPE

DURANTE



20/03/2026
10°47'55.979"S 77°43'54.719"W
LI0394 SUPE

DESPUES



20/03/2026
10°47'55.988"S 77°43'54.733"W
LI0394 SUPE



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos