



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/03/2026 - 20/03/2026
Direccion: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000042508

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

