



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: ESPIRITU SANTO DE PALO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CP ESPIRITU SANTO DE PALO
ID site: LI4583
CRQ: CRQ000000042259

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA


ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°7'37.101"S 76°18'13.577"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.002"S 76°18'13.389"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.165"S 76°18'13.51"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO


REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°7'37.09"S 76°18'13.555"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.045"S 76°18'13.396"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.052"S 76°18'13.366"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO


ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°7'37.062"S 76°18'13.523"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.067"S 76°18'13.43"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.053"S 76°18'13.585"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-03-21 09:42:11 Huawei IPC	 2026-03-21 09:42:39 Huawei IPC	 2026-03-21 09:55:27 Huawei IPC

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°7'37.087"S 76°18'13.288"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.095"S 76°18'13.361"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	 21/03/2026 13°7'37.102"S 76°18'13.357"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC