



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: ESPIRITU SANTO DE PALO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Dirección: CP ESPIRITU SANTO DE PALO
ID site: LI4583
CRQ: CRQ00000042259

Sticker Año mantenimiento




20/03/2026
13°7'37.087"S 76°18'13.445"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



21/03/2026
13°7'37.165"S 76°18'13.432"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DURANTE



21/03/2026
13°7'37.057"S 76°18'13.532"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO


DESPUES



21/03/2026
13°7'37.185"S 76°18'13.434"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES




21/03/2026
13°7'37.159"S 76°18'13.459"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DURANTE



21/03/2026
13°7'37.131"S 76°18'13.449"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO


DESPUES



21/03/2026
13°7'37.115"S 76°18'13.447"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




21/03/2026
13°7'37.118"S 76°18'13.439"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DURANTE




21/03/2026
13°7'37.101"S 76°18'13.429"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

DESPUES



21/03/2026
13°7'37.111"S 76°18'13.459"W
LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales