



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_SAN_LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000042252

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



21/03/2026
13° 4' 40.959" S, 76° 26' 27.895" W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




21/03/2026
13° 4' 43.055" S, 76° 26' 32.962" W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




21/03/2026
13° 4' 43.071" S, 76° 26' 21.455" W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 4 Foto tomada del NOC



21/03/2026
13° 4' 43.085" S, 76° 26' 21.459" W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 5 Foto del Acta firmada



21/03/2026
13° 4' 43.014" S, 76° 26' 21.503" W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



21/03/2026
13° 4' 44.407" S, 76° 26' 21.127" W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS