



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: ALMENARES
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 21/03/2026 - 21/03/2026
Dirección: CP ALMENARES
ID site: LI4774
CRQ: CRQ000000039666

Sticker Año mantenimiento



21/03/2026
13°3'24.376"S 76°19'23.867"W
LIT4774 ALMENARES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



21/03/2026
13°3'24.413"S 76°19'23.799"W
LIT4774 ALMENARES

DURANTE



21/03/2026
13°3'24.413"S 76°19'23.799"W
LIT4774 ALMENARES

DESPUES



21/03/2026
13°3'24.382"S 76°19'23.047"W
LIT4774 ALMENARES

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/03/2026
13°3'24.521"S 76°19'24.087"W
LIT4774 ALMENARES

DURANTE



21/03/2026
13°3'24.458"S 76°19'24.117"W
LIT4774 ALMENARES

DESPUES



21/03/2026
13°3'24.446"S 76°19'23.961"W
LIT4774 ALMENARES


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/03/2026
13°3'24.483"S 76°19'23.716"W
LIT4774 ALMENARES

DURANTE



21/03/2026
13°3'24.487"S 76°19'23.723"W
LIT4774 ALMENARES

DESPUES




21/03/2026
13°3'24.456"S 76°19'23.811"W
LIT4774 ALMENARES

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°3'24.424"S 76°19'23.740"W LIT4774 ALMENARES	 21/03/2026 13°3'24.488"S 76°19'23.701"W LIT4774 ALMENARES	 21/03/2026 13°3'24.400"S 76°19'23.761"W LIT4774 ALMENARES
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°3'24.040"S 76°19'23.934"W LIT4774 ALMENARES	 21/03/2026 13°3'24.054"S 76°19'23.88"W LIT4774 ALMENARES	 21/03/2026 13°3'24.41"S 76°19'23.926"W LIT4774 ALMENARES
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/03/2026 13°3'24.439"S 76°19'23.994"W LIT4774 ALMENARES	 21/03/2026 13°3'24.512"S 76°19'23.936"W LIT4774 ALMENARES	 21/03/2026 13°3'24.487"S 76°19'23.802"W LIT4774 ALMENARES

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC