



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SIMON BOLIVAR
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: Centro Poblado SIMON BOLIVAR
ID site: 1502030023
CRQ: CRQ000000039876

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	22-03-2026
Nombre de la localidad:	Pativilca
ID:	1502030023
Nombre de autoridad localidad:	WILSON GUANZALE
Nombre responsable de mantenimiento:	WILSON GUANZALE
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea Eléctrica	N.P.
Voltaaje AC	N.P.
Resistencias	N.P.
Voltaaje de Baterías	N.P.
Tableros de Distribución	N.P.
Aire Acondicionado	N.P.
Interruptores, termomagnéticos	N.P.
Conductores eléctricos	N.P.
Conectores y terminales	N.P.
Luminarias	N.P.
Uti. de Batalla	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	N.P.
SPAT	N.P.
Aterramiento Equipos	N.P.
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Router o MW	N.P.
Tarjetas electrónicas	N.P.
Cables	N.P.
Aterramiento	Estado
Sistema Radiante	N.P.
Conectores	N.P.
Cables	N.P.
Antenas	N.P.
VSWR cables	N.P.
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N.P.
Tarjetas	N.P.
Cámara	N.P.
Grabador de Video	N.P.
Servidor de Humo	N.P.
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N.P.
Concreto	N.P.
Filtración de agua	N.P.
Estado de Muro/polo/torre	N.P.
Autocorriente/Torre Ventada	N.P.
Cable de vida	N.P.
Limpieza general de site	N.P.

Firma autoridad local
Nombre: WILSON GUANZALE
Cargo: Alcalde
22/03/2026
10°43'10.017"S 77°46'32.852"W
1502030023 SIMON BOLIVAR

N/A